



PLANAUFTTRITT[®]
WERBETECHNIK

BEREIT FÜR DIE FOLIE?

Unsere Empfehlung für lange Haltbarkeit und
optimale Pflege vor der Fahrzeugbeklebung



PLANAUFTTRITT
WERBETECHNIK

EINE GUTE FOLIERUNG BRAUCHT VORBEREITUNG.

Sauberkeit und ein geeigneter Untergrund sind die Basis für eine hochwertige Folierung. Wer vorher richtig vorbereitet, sorgt dafür, dass die Folie optimal haftet.



REINIGEN UND PRÜFEN

Das Fahrzeug sollte vor der Folierung gründlich von Schmutz, Fett und Wachs befreit werden.

Lackschäden oder Rost sollten geprüft und ggf. behoben werden.



AUF PFLEGEMITTEL VERZICHTEN

Politur, Wachs, Versiegelung und silikonhaltige Pflegeprodukte können die Haftung der Folie beeinträchtigen.



VOLLSTÄNDIG TROCKNEN

Das Fahrzeug sollte vollständig trocken sein – auch an Kanten, Dichtungen oder anderen Stellen, an denen sich Wasser sammeln kann.



PLANAUFTTRITT[®]
WERBETECHNIK



ZUFRIEDEN MIT DEM ERGEBNIS?

Dann freuen wir uns über Ihre Google-Bewertung!

Ihr Feedback zeigt anderen, was Sie bei uns erwartet – und hilft uns, noch besser zu werden.

